

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Salón de Voluntarios.
Fecha	02- Julio-2019
Comunidad	Penonomé Cabecera, Coclé.
Ubicación	Terrenos de la Cruz Roja.
Lugar	Cruz Roja
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Construcciones Civiles y Servicios Nacionales ADG.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección final los trabajos del salón.
Acciones	Visitar la obra.
Resultados	El proveedor finaliza los trabajos de construcción del salón y la batería sanitaria, cumpliendo con los requisitos exigidos por MPSA. Tanto los trabajos de electricidad como los de plomería, fueron verificados para sus correctos funcionamientos. En los planos se indicaba un área para urinal pero la misma se eliminó para dejarla como depósito de la institución. Con esta inspección damos por finalizados los trabajos de construcción del Salón de Voluntario, batería Sanitaria y Cerca que se tenía en programación para la CR.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar trabajos extras asignados al proveedor.

Documentación fotográfica.

